

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Modifiering av avisningskrets för stallvarning

GÄLLER: Beech modell 58, S/N TH-1389, TH-1396, TH-1397, TH-1403, TH-1407 t o m TH-1410, TH-1412, TH-1414, TH-1416, TH-1420 t o m TH-1423, TH-1425, TH-1427, TH-1430, TH-1434, TH-1438, TH-1440, TH-1442, TH-1443, TH-1445, TH-1447, TH-1451, TH-1452, TH-1456, TH-1457, TH-1459, TH-1462, TH-1463, TH-1466, TH-1468, TH-1472 t o m TH-1474, TH-1477, TH-1478, TH-1481, TH-1483, TH-1485, TH-1490, TH-1492, TH-1495 t o m TH-1497, TH-1499, TH-1500, TH-1502 och TH-1506

ÅTGÄRD: Inför modifiering av avisningskrets för stallvarning enligt anvisningar i angivet underlag

TID FÖR
ÅTGÄRD: Inom 100 flygtimmar, räknat från LVD utgivningsdatum

UNDERLAG: Beech SB No. 2180

REFERENS: FAA AD 87-11-11

UTGIVNINGS-
DATUM: 1987-09-03

LFS: 1987:24

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.