


KGL LUFTFARTSSTYRELSEN
STOCKHOLM 12, SVERIGE
TFN: Stockholm 52 07 20
TELEGRAMADRESS:
Luftfartsnätet - ESSYA
Komm. - CIVILAIR STOCKHOLM

UNDERRÄTTELSE FRÅN LUFTFARTSSTYRELSEN

LUFTVÄRDIGHETS- ANVISNINGAR

LVA 96
27 nov 1962



MONTERING AV SLANG PÅ BRÄNSLESYSTEMETS URLUFTNINGSLEDNING

96

Gäller:

Flygplan typ **Morane Saulnier M.S. 880 B och M.S. 885** med tillverkningsnummer 1 t o m 107.

Tid för åtgärd:

Snarast, dock senast 31 december 1962.

Referens:

Consigne de Navigabilité 62-11-3.

Åtgärd:

För att minska förekomsten av svängningar hos bränslemätaren skall utloppsöppningen på bränsletankarnas urluftningsledning, som mynnar under kroppen i höjd med vingens bakkant, förses med en 150 mm lång gummslang. Slangen, som är utformad med ett membran i vilket upptagits ett hål med 6 mm diameter, tillhandahålles av flygplantillverkaren.

(Morane Saulnier Service Rallye No. 9 avhandlar ovanstående ändring.)

Åtgärd enligt denna luftvärdighetsanvisning utgör en nödvändig förutsättning för ovanstående flygmateriels luftvärdighet.

Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med denna anvisning, skall införas i flygplanets resedagbok och journalkort med hänvisning till denna luftvärdighetsanvisnings nummer.