

LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Installation av s k "rip lock"

GÄLLER: Samtliga varmluftsbullonger, utrustade med "Velcro Rip"

ÅTGÄRD: Installera rip lock enligt anvisningarna i angivet underlag

Anvisningar om installation av rip lock kan erhållas från:

SBF
Tekniska utskottet
Sveavägen 19 B
181 60 LIDINGÖ

TID FÖR
ÅTGÄRD: Innan en total flygtid av 200 h uppnås, dock senast 1978-01-31

UNDERLAG: BBAC Mandatory Modification 6

REFERENS: CAA Modification Summary och skrivelse L 440/85-1205

LFS 1985:9

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.

Postadress	Gatuadress	Telephone Nr	Direkttelefon	Telegram	Telex
		Nat 011 - 19 20 00	Bo Norén 19 20 62	Civilair	
S-601 79 NORRKÖPING	Vikboplan 11	Int + 46 11 19 20 00	S Öhnell 19 20 64	Norrköping	64250