

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Kontroll av låsning för gaffeländstycken i höjdroder

GÄLLER: Beagle modell B 121

ÅTGÄRD: Utför kontroll och om felaktigt utförd låsning påträffas, omlåsning av berörda stötsängers gaffeländstycken enligt anvisningar i angivet underlag.

**TID FÖR
ÅTGÄRD:** Inom 100 flygtimmar eller vid nästkommande årstillsyn, vilket som först inträffar räknat från LVD-utgivningsdatum.

UNDERLAG: British Aerospace Pup Service Bulletin No B121/91

REFERENS: CAA AD 008-04-87

**UTGIVNINGS-
DATUM:** 1987-09-30

LFS: 1987:27

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.