

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Modifiering av bränslepåfyllningsöppning

GÄLLER: Cessna modell: S/N:

T303	T30300001 t o m T30300301
310 t o m 310R	310-39032 t o m 310R2140
320 t o m 320F	320-0001 t o m 320F0045
335	335-0001 t o m 335-0065
340 t o m 340A	340-0001 t o m 340A1543
401 t o m 401B	401-0001 t o m 401B0221
402 t o m 402C	402-0001 t o m 402C0653
404	404-0001 t o m 404-0859
411 t o m 411A	411-0001 t o m 411A0300
414 t o m 414A	414-0001 t o m 414A0858
421 t o m 421C	421-0001 t o m 421C1257

utrustade med kolvmotorer.

ÅTGÄRD: Inför modifiering av bränslepåfyllningsöppning enligt anvisningar i angivet underlag.

**TID FÖR
ÅTGÄRD:** Inom 12 månader räknat från LVD-utgivningsdatum.

UNDERLAG: Cessna SIL ME84-31

REFERENS: FAA AD 87-21-02

**UTGIVNINGS-
DATUM:** 1987-12-02

LFS: 1987:33

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.