

LUFTFARTSVERKET
601 79 NORRKÖPING, SVERIGE
TEL: 011 - 19 20 00
TELEGRAMADRESSER:
LUFTFARTSNÄTET ESKLYA
KOMM CIVILAIR NORRKÖPING
TELEX 64250

LUFTVÄRDIGHETS- ANVISNINGAR (LVA)

Luftfartyg, allmänt
SLANGAR -1



LVA nr

1578	Titel: Kontroll av bränsle- och oljeslangar Gäller: Luftfartyg utrustade med slangar P/N 762506, tillverkade av AIRCRAFT METAL PRODUCTS CORPORATION. Dessa slangar förekommer på Piper modell PA-28 och PA-32 men kan även förekomma på andra typer av luftfartyg. Åtgärd: - Kontrollera slangarna med avseende på läckage, yttre förslitning och rätt längd - Lossa slangarna vid infästningskopplingarna och kontrollera om slangens tenderar att vrida sig (tyder på felaktig infästning). Om slang med felaktig infästning påträffas, skall den bytas mot ny slang före nästa flygning. - Dra fast slangarnas kopplingsmuttrar genom att med ett lämpligt verktyg hålla infästningsanslutningen så, att slangens ej vrider sig, när kopplingsmuttrarna dras åt - Kontrollera att slangarna har tillräcklig frigång från närliggande rörledningar och/eller andra metalldelar - Om slangarna ligger an mot metalldelar, skall slangarna förses med skyddsklamra (typ AN 742) och/eller näjband (KOROSEAL eller motsvarande) Anmärkning: Anvisningar om förfaringssätt vid montering av slangar finns omnämnda i FAA Advisory Circular 43.13-1A Tid för åtgärd: Efter 1980-02-11: Inom 10 flygtimmar Referens: FAA AD 79-26-05
------	--

1980-02-11

Åtgärd enligt LVA utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvardighet. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVA, skall införas i resedagbok och/eller journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVA-nummer.