

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Kontroll av bränsleledningar "crossfeed"/modifiering

GÄLLER: Cessna, modell 340 och 340A, S/N 340-0001 t o m 340A1817 och Cessna, modell 414, S/N 414-0001 t o m 414-0965

ÅTGÄRD: Kontrollera bränsleledningarna och utför modifiering av brandskotts-förstyvning och bränsleledningar enligt anvisningarna i angivet underlag

TID FÖR ÅTGÄRD: Inom 50 flygtimmar räknat från LVD utgivningsdatum

UNDERLAG: Cessna SB No. MEB 87-7

REFERENS: FAA AD 87-23-11

UTGIVNINGS-DATUM: 1988-02-23

LFS: 1988:4

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarende flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.