

LUFTVÄRDIGHETS- ANVISNINGAR (LVA)



SÄKERHETSÅLTEN -1

Upphäver:
PACIFIC -1

LVA nr

1543	Titel: Utbyte/kassering av säkerhetsbälten Gäller: Modell IMM 111040-1, -2, -3, -4 och -8, tillverkade av INDIANA MILLS AND MANUFACTURING INC Åtgärd: Byt ut och kassera berörda säkerhetsbälten mot godkända säkerhetsbälten, som uppfyller krav enligt FAA TSO-C22f (Section 4.3.2.2 NAS 802) Anmärkning: Dessa säkerhetsbälten är enligt uppgift från FAA monterade i Grumman American AA-1B, AA-1C, AA-5, AA-5A, AA-5B, men kan även vara monterade i andra typer av luftfartyg Tid för åtgärd: Efter 1979-09-02: Inom 3 månader Referens: FAA AD 79-16-02
1586	Titel: Kontroll/utbyte av centrallås Gäller: Säkerhetsbälten med centrallås tillverkade av: PACIFIC SCIENTIFIC COMPANY KIN-TECH DIVISION, t o m år 1970 Åtgärd: Kontrollera om centrallåset saknar svart bottenfärg och byt vid behov ut berörda centrallås mot nyare typ med svart bottenfärg enligt anvisningarna i angivet underlag Tid för åtgärd: Senast 1980-07-31 Underlag: Pacific Scientific Service Bulletin 1101550-25-11 Revision A, daterad August 2, 1979 Referens: FAA AD 80-01-05
1605	Titel: Utbyte av säkerhetsbälten Gäller: Säkerhetsbälten modell GA-4 och GA-5, tillverkade av HAMILL MANUFACTURING COMPANY Åtgärd: Byt ut berörda säkerhetsbälten mot godkända säkerhetsbälten, som uppfyller krav enligt FAA TSO-C22F (Section 4.3.2.2 NAS 802) Tid för åtgärd: Senast 1980-06-30 Referens: FAA AD 80-05-02
1606	Titel: Utbyte av låsbeslag Gäller: Säkerhetsbälten modell E2900 och E8000, tillverkade av EON CORPORATION Åtgärd: Byt ut låsbeslag enligt anvisningarna i angivet underlag Tid för åtgärd: Senast 1980-04-30 Underlag: EON Service Bulletin No 1, daterad January 22, 1980 Referens: FAA AD 80-05-04

1980-04-01