

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Utbyte av bränsletank

GÄLLER: Piper modell PA-11, S/N 11-1 t o m 11-1678 och
PA-18, S/N 18-1 t o m 18-8109086

ÅTGÄRD: Byt ut främre samlingsbränsletank P/N 10725-00 mot P/N 60763-02
enligt anvisningarna i angivet underlag

TID FÖR
ÅTGÄRD: Senast 1988-08-31

UNDERLAG: Piper SB No. 868

REFERENS: SHK utredningsrapport SE-CPZ 2/78

UTGIVNINGS-
DATUM: 1988-03-25

LFS: 1988:7

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.