


LUFTVÄRDIGHETS- ANVISNINGAR (LVA)



LVA nr

1675

Titel: Kontroll och vid behov modifiering

Gäller: Elektriskt nödkraftsystem modell PS-823 () enligt nedan, tillverkat av JET ELECTRONICS AND TECHNOLOGY, INC, och som ej modifierats och försetts med nedanstående modifieringsmärkning:

<u>JET Part No</u>	<u>Modell</u>	<u>Modifieringsnr</u>
501-1075-01	PS-823A	18
501-1075-02	PS-823B	17
501-1075-03	PS-823C	15
501-1075-04	PS-823D	14
501-1075-05	PS-823A/T	21
501-1075-06	PS-823B/T	19
501-1075-07	PS-823C/T	17
501-1075-08	PS-823D/T	16

Åtgärd: Kontrollera om modifiering enligt ovan är införd. Om modifiering har införts, krävs ingen ytterligare åtgärd enligt denna LVA. Påträffas vid denna kontroll omodifierat nödkraftsystem, skall modifiering enligt anvisningarna i angivet underlag utföras.

Tid för åtgärd: Efter 1980-11-24: Inom 100 flygtimmar eller 180 dagar för nödkraftsystem monterat i luftfartyg.

Underlag: JET Service Bulletin SB 501-1075-16E

Referens: FAA 80-18-08

1980-11-24