

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Inspektion/modifiering av generatorströmkrets

GÄLLER: Mitsubishi modell MU-2B-25 och -26, S/N 264 t o m 312 och MU-2B-35, S/N 586 t o m 651 samt 653

ÅTGÄRD: Inspektera och utför modifiering av generatorns strömkrets i enlighet med anvisningarna i angivet underlag

TID FÖR ÅTGÄRD: Inom 100 flygtimmar, räknat från LVD utgivningsdatum

UNDERLAG: MU-2 SB No. 201A

REFERENS: JCAB TCD 2545-1-88

UTGIVNINGSDATUM: 1988-08-19

LFS: 1988:20

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.