

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Kontroll av pedalställ

GÄLLER: Modellerna SA 226-T, SA 226-T(B), SA 226-AT, SA 226-TC alla serienummer.
SA 227-TT S/N TT421 t o m TT444
SA 227-AT S/N AT423 t o m AT440
SA 227-AC S/N AC406, AC415, AC416 och AC420 t o m AC448.

ÅTGÄRD: Utför åtgärder i enlighet med Swearingen Aviation Corporation Service Bulletin (SB) 27-027 utgiven 17 juli 1980 eller Fairchild SB 27-09 utgiven 6 juni 1991.

TID FÖR
ÅTGÄRD: Inom 50 flygtimmar för flygplan med mer än 5000 flygtimmar, om ej redan utfört. Därefter i intervaller av 5000 flygtimmar.

UNDERLAG: Swearingen Aviation Corporation Service Bulletin (SB) 27-027 utgiven 17 juli 1980.
Fairchild SB 27-09 utgiven 6 juni 1991.

REFERENS: FAA AD 92-19-08

UTGIVNINGS-
DATUM: 1992-10-22

LFS: 1992:33

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11.
Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfärtsverkets författningssamlingar LFS.