

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Kontroll/ommontering av fästbult för sidroderreglage

GÄLLER: Beagle modell B121, samtliga serier

ÅTGÄRD: Kontrollera sidroderreglagets fästbult med avseende på montering av mutter. Om muttern sitter åt fel håll, skall fästbulten ommonteras enligt anvisningarna i angivet underlag.

TID FÖR ÅTGÄRD: Före nästa flygning, räknat från LVD utgivningsdatum, om ej redan utfört enligt LFV skrivelse L 1323/88-1202. Därefter vid varje demontering eller vid utbyte av berörd bult.

UNDERLAG: Beagle Pup SB B 121/94

REFERENS: CAA AD 003-07-88 och LFV skrivelse till berörda ägare, L 1323/88-1202, daterad 1988-07-06

**UTGIVNINGS-
DATUM:** 1988-08-19

LFS: 1988:20

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.