

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Utbyte av "strap-pac" för stjärtrotor

GÄLLER: Schweizer (Hughes) modell 269C, utrustade med "strap-pac", P/N 269A6065 och 369A1706

ÅTGÄRD: Byt ut strap-pac med ovanstående P/N

TID FÖR ÅTGÄRD: Inom 10 flygtimmar eller vid en uppnådd drifttid av 3 540 h, vilket senast inträffar räknat från LVD utgivningsdatum, om ej redan utfört enligt LFV skrivelse, daterad 1988-06-20

UNDERLAG: Schweizer Service Notice No 214

REFERENS: FAA AD 88-12-02 och skrivelse från luftfartsinspektionen, daterad 1988-06-20

UTGIVNINGS-DATUM: 1989-01-26

LFS: 1989:2

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.