

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Kontroll av infästning av stjärtbom m m

GÄLLER: Schweizer Aircraft Corp (Hughes), modell 269A, TH55A, 269A-1, 269B och 269C, som har S/N enligt angivet underlag

ÅTGÄRD: Utför kontroll och eventuell reparation av stjärtbomsinfästning i enlighet med anvisningarna i angivet underlag

TID FÖR ÅTGÄRD: Inom 25 flygtimmar eller 60 dagar, räknat från LVD utgivningsdatum, vilket först inträffar. (Därefter upprepat vid daglig inspektion samt vid 100-timmarsinspektion för helikoptrar, som finns uppräknade i Notice N-221.)

UNDERLAG: Schweizer SIN No. N-217, N-220 och N-221

REFERENS: FAA AD 88-17-04

UTGIVNINGSDATUM: 1988-10-13

LFS: 1988:23

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.