

LUFTFARTSVERKET
601 79 NORRKÖPING, SVERIGE
TEL: 011 - 19 20 00
TELEGRAMADRESSER:
LUFTFARTSNÄTET ESKLYA
KOMM CIVILAIR NORRKÖPING
TELEX 64250

LUFTVÄRDIGHETS- ANVISNINGAR (LVA)



Flygplan
FAIRCHILD/SWEARINGEN - 2B
Upphäver:
FAIRCHILD/SWEARINGEN - 2A

LVA nr

1897	Titel: <u>Modifiering av noshjulsstyrning</u> Gäller: SA-226-T S/N T-249 t o m T-275 och T-277 t o m T-291 SA-226-TB S/N T-276 och T-292 t o m T-417 SA-226AT S/N AT-025 t o m AT-069, AT-071 t o m AT-074 SA-226-TC S/N TC-212 t o m TC-419 och alla SA-226-modeller, som är modifierade enligt SB 32-016 SA-227-AC S/N AC-398 t o m AC-599 och alla SA-227-modeller med noshjulsstyrning SA-227-AT S/N AT-070, S/N AT-423 t o m AT-596 SA-227-TT S/N TT-421 t o m TT-597 Åtgärd: Inför modifiering för noshjulsstyrning enligt anvisningarna i angivet underlag Tid för åtgärd: Senast 1983-10-31 Underlag: Fairchild Service Bulletin SB 32-037 " " " SB 32-006 Anmärkning: Modifieringen upphäver restriktionerna i AFM under Limitations' Section Referens: FAA AD 83-15-09
1909	Titel: <u>Kontroll av hydraul-syrgas och elledningar och isolering av "J-box"</u> Gäller: SA-26-T; SA26-AT, SA226-T, SA-226-AT, SA226T(B), alla S/N och SA226-TC t.o.m.JC397 Åtgärd: Utför kontroll av hydraul-syrgas och elledningar samt isolering av "J-box" enligt anvisningarna i angivet underlag Tid för åtgärd: Efter 1983-10-10 Inom 25 flygtimmar, därefter skall kontroll utföras var 200:e flygtimme Underlag: Fairchild SB 24-021 och FAA Advisory Circular 43.13-1A Chapter 10 paragraph 393 och Chapter 8 paragraph 363 Referens: FAA AD 83-19-02
1947	Titel: <u>Kontroll av syrgas/hydraulledningar, isolering av J-box</u> Gäller: SA226TC, serienummer TC398 och högre, och SA-227-AT, SA-227-TT och SA-227-AC, alla S/N Åtgärd: Utför täthetskontroll och isolering av J-box samt kontroll av ledningsdragning enligt anvisningar i angivet underlag Tid för åtgärd: Inom 50 flygtimmar, räknat från 1984-03-26 och därefter kontroll i intervaller av 200 flygtimmar Underlag: SB 24-003 (SA227) och SB 24-021 (SA-226-TC) Referens: FAA AD 84-05-01 (LFV skrivelse till ägare L 577/84-1202)

1984-06-30

Åtgärd enligt LVA utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVA, skall införas i resedagbok och/eller journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVA-nummer.