

LUFTFARTSVERKET
601 79 NORRKÖPING, SVERIGE
TEL: 011 - 19 20 00
TELEGRAMADRESSER:
LUFTFARTSNÄTET ESKLYA
KOMM CIVILAIR NORRKÖPING
TELEX 64250

LUFTVÄRDIGHETS- ANVISNINGAR (LVA)



Motcr

LYCOMING - 7A

Upphäver:

LYCOMING - 7

LVA nr

1914	Titel: Byte av membran Gäller: IO-540-G1B5, -G1C5, -G1D5, -K1A5, -K1A5D, -K1B5, -K1C5, -K1D5, -K1F5, -K1F5D, -K1G5, -K1G5D, -K1J5, -K1J5D, -M1B5D, -S1A5, -AA1A5; AEIO-540-L1B5D; TIO-540-F2BD, -J2BD, -N2BD, -S1AD, -U2A, -V2AD; TIO-541-E1A4, -E1B4, -E1C4; och TIOGO-541-E1A: försedda med Bendix bränsle insprutning modell RSA-10 enligt Bendix Service Bulletin RS88 inklusive Supplement 1. Åtgärd: Byt ut membran P/N2539806 mot membran P/N2541803 och utför kalibrering samt ändringsmärkning enligt anvisningarna i angivet underlag. Tid för åtgärd: Efter 1983-12-05 Inom 50 flygtimmar Anmärkning: Överföringsflygning får utföras till behörig underhållsinstans för åtgärd enligt denna LVA. Underlag: Bendix Service Bulletin No RS85 med supplement 1 Lycoming SB No 467 Bendix Service Bulletin No RS88 med supplement 1 Referens: FAA AD 83-22-04
1960	Titel: Sprickundersökning/utbyte av vevaxel Gäller: AIO-360-A1A, -A2A, -A1B, -A2B, -B1B med S/N t o m L-257-63A, AEIO-360-A1A, A1B, -A1B6, -A2A, -A1C, -A2C, -A1D, -A1E, -A2B, -B1B, -B1D, -B1F, -B1F6, -B2F, -B2F6, -B4A, -H1A med S/N t o m L-23521-51A Dessutom alla motorer som är fabriksöversedda "remanufactured" och levererade efter 1983-06-01. (Motorer med förbättrade ("redesigned") vevaxlar berörs ej.) Åtgärd: Utför visuell kontroll och magnafluxundersökning av vevaxelflänsen för infästning av propeller enligt anvisningarna i angivet underlag Tid för åtgärd: Visuell kontroll i 25-timmarsintervaller enligt Procedure I i SB No 465A Magnafluxundersökning i intervaller om 100 flygtimmar till dess att utbyte av vevaxel utförts enligt Procedure III i angivet underlag Underlag: Lycoming SB No 465A Referens: FAA AD 84-13-05

1984-10-29

Åtgärd enligt LVA utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVA, skall införas i resedagbok och/eller journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVA-nummer.