

LUFTFARTSVERKET
601 79 NORRKÖPING, SVERIGE
TEL: 011 - 19 20 00
TELEGRAMADRESSER:
LUFTFARTSNÄTET ESKLYA
KOMM CIVILAIR NORRKÖPING
TELEX 64250

LUFTVÄRDIGHETS- ANVISNINGAR (LVA)

Flygplan
BRITTEN-NORMAN - 4



LVA nr

1927	<u>Titel:</u> <u>Ändring av styrautomat</u> <u>Gäller:</u> Britten-Norman BN-2 Islander, utrustade med Collins AP 107 Autopilot <u>Åtgärd:</u> Inför modifiering enligt anvisningar i angivet underlag <u>Tid för åtgärd:</u> Efter 1983-03-14. Före nästa flygning. <u>Underlag:</u> Britten-Norman Service Bulletin BN-2/SB.156 <u>Referens:</u> CAA AD 015-04-83
1928	<u>Titel:</u> <u>Modifiering av indikeringsfunktion för tip-tankar</u> <u>Gäller:</u> Britten-Norman BN-2 Islander med vingtiptankar, som ej har modifiering NB/M/364 införd <u>Åtgärd:</u> Inför föreskriven modifiering i enlighet med anvisningarna i angivet underlag <u>Tid för åtgärd:</u> Efter 1983-12-31. Inom 100 flygtimmar. <u>Underlag:</u> Britten-Norman Service Bulletin BN-2/SB.157 <u>Referens:</u> CAA AD 016-04-83

1984-01-30

Åtgärd enligt LVA utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVA, skall införas i resedagbok och/eller journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVA-nummer.