

LUFTVÄRDIGHETS- ANVISNINGAR (LVA)



LVA nr

1639

Titel: Montering av varningsskylt och inställning av syrgasregulator

Gäller: Syrgasregulatorer tillverkade av RAJAY INDUSTRIES, Inc., med modellbeteckning Sky-Ox Modell 2600 (dock ej sådana, som har P/N 500014-01 eller -02), 2800 (dock ej sådana, som har P/N 500016-01) och 2900 (dock ej sådana, som har P/N 500015-01).

Anmärkning:

- 1 Sky-Ox Modell 2800 och 2900 kan vara installerad enligt (STC) på: Beech modell 33, 35, 55 och 95; Cessna modell 180, 182; och Piper modell PA-30, PA-32, PA-34 och PA-39.
- 2 Sky-Ox Modell 2800 och 2900 kan även vara installerad på andra typer av luftfartyg.
- 3 Sky-Ox Modell 2600 används som portabel (bärbar) syrgasutrustning.

Åtgärd:

A Gäller för Sky-Ox Modell 2900:
Montera en varningsskylt på syrgasregulatorn med texten: "MAX FLYGHÖJD BEGRÄNSAD TILL 20000 FT". (När syrgasregulatorn har justerats enligt Rajay Sky-Ox Service Manual 500231 rev A eller B, skall syrgasregulatorn identifieringsmärkas med bokstaven "A" under serienumret enligt tillverkarens anvisning och varningsskylten avlägsnas.)

B Gäller Sky-Ox Modell 2600 och 2800:
Justera regulatorn enligt Sky-Ox Service Manual 500231 rev A eller B och identifieringsmärk syrgasregulatorn med bokstaven "A" under serienumret enligt tillverkarens anvisningar.

Tid för åtgärd: Efter 1980-09-08: A Inom 30 dagar B Inom 60 dagar

Underlag: Sky-Ox Service Manual 500231 rev A eller B

Referens: FAA AD 80-16-05

1713

Titel: Modifiering av membran i syrgasmask

Gäller: Syrgasmask, tillverkad av PURITAN-BENNETT AERO SYSTEMS COMPANY; P/N 174039, 174010-01, 174010-03, ZMR 100 och med uppräknade serienummer:
P/N 174039
S/N 0001 t o m 0012
P/N 174010-01 och 174010-03
S/N 00100 t o m 00144
146, 147, 149, 00150 t o m 00194, 195 t o m 259, 261 t o m 273, 275 t o m 292, 294 t o m 390
P/N ZMR 100
6603 t o m 7234

Denna syrgasmask finns bl a på Rockwell Commander modell 690A, 690B, 690C och modell 695.

Åtgärd: Ta bort membran P/N F334-1001-1 och installera ett modifierat membran, som har membran och platta P/N F334-1001-1 och ändringsmärk masken med bokstaven M i slutet av eller under maskens serienummer enligt anvisningarna i FAA AD 81-08-04.

Anmärkning: Syrgasmasken skall sändas till: Puritan-Bennett Aero System Company, 111 Penn Street, El Segundo, California 90245, USA, för modifiering. Dock undantagen ZMR 100, som kan åtgärdas enligt Puritan-Bennett Systems' ATA Component Maintenance Manuals.

Tid för åtgärd: Senast 1981-08-23.

Underlag: Gulfstream American Service Information SI 170.

Referens: FAA AD 81-08-04

1940

Titel: Omfyllning av syrgasbehållare

Gäller: Syrgasbehållare tillverkade av Scott Aviation som har levererats under tiden 1983-05-16--09-22 som uppräknas i Scott Airworthiness Alert daterat Sept 27, 1983.

Åtgärd: Utför omfyllning av berörda syrgasbehållare enligt anvisningarna i angivet underlag

Anmärkning: Misstänkt felaktig syrgaskvalitet

forts

1984-03-05

forts.

1940

Tid för åtgärd: Efter 1984-03-05 1. Före nästa flygning, (fpl utan tryckkabin), dock senast 1984-05-01.
2. Inom 500 flygtimmar för fpl med tryckkabin, dock senast 84-05-01

Underlag: Scott Airworthiness Alert daterad Sept 27, 1983.

Referens: FAA AD 84-02-08
