

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Kontroll av stjärtrotorns navok

GÄLLER: Bell och Agusta Bell modell 206A, 206B, 206B-1, 206L, 206L-1 och 206L-3.

ÅTGÄRD: Kontrollera och byt ut navok som har P/N 206-011-819-101 och något av följande S/N:

A - 2009	A - 2010	A - 2023
A - 2070	A - 2073	A - 2077
A - 2078	A - 2079	A - 2084
A - 2087	A - 2133	A - 2144
A - 2150	A - 2167	A - 2173
A - 2189	A - 2195	A - 2198
A - 2203	A - 2213	A - 2219
A - 2221	A - 2223	A - 2227
A - 2229	A - 2234	A - 2336
A - 2243	A - 2262	

TID FÖR
ÅTGÄRD: Före nästa flygning räknat från mottagandet av skrivelse L 2390/88-1203.

UNDERLAG: FAA AD 88-23-03 utsänd till berörda helikopteroperatörer 1988-11-23.

REFERENS: FAA AD 88-23-03, LfV skrivelse L 2390/88-1203

UTGIVNINGS-
DATUM: 1988-12-08

LFS: 1988:30

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.