

LUFTVÄRDIGHETS- ANVISNINGAR (LVA)

Flygplan

LEARJET - 3



LVA nr

1958

Titel: Modifiering/revidering av AFM

Gäller: LearJet modell 24

Åtgärd: Inför modifiering av stallvarningssystem och styrsystem enligt anvisningarna i tabell 1 nedan:

Mod Kit	Modell
AMK 82-5	24, 24 A
AMK 82-1	24, 24 B-A
AMK 81-18	24 D, 24 D-A
AMK 81-13	24 E, 24 F, 24 F-A

Anmärkning: Efter modifiering skall revision av AFM enligt AD 84-17-02 införas

Tid för åtgärd: Inom 18 månader räknat fr o m 1984-09-05

Referens: FAA AD 84-17-02

1964

Titel: Utbyte av skevrodertrimvikt och balansering

Gäller:	LearJet modell	S/N
	24	100 t o m 357
"-	25	003 "- 369
"-	28	001 "- 005
"-	29	001 "- 004
"-	35	001 "- 514
"-	36	001 "- 053
"-	55	001 "- 105

Åtgärd: Byt ut balansvikt skevrodertrim och balansera vänster skevroder enligt anvisningarna i Gates Mod. Kit No AMK 83-3 (Model 24, 25, 28, 29, 35 och 36) och AMK 55-83-3 för modell 55

Tid för åtgärd: Efter 1984-10-29: Inom 600 flygtimmar

Underlag: Gates LearJet Mod. Kit AMK 83-3 och AMK 55-83-3

Referens: FAA AD 84-19-06.