

LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL:

Utbyte av ändstycke för noshjulsställets manövercylinder

GÄLLER:

Cessna modell 402C (S/N 402C0001 t o m 402C0802);
404 (S/N 404-0001 t o m 404-0859); 414A (S/N 414A0001
t o m 414A1003); 421C (S/N 421C0001 t o m 421C1402);
425 (S/N 425-0002 t o m 425-0190); 441 (S/N 441-001
t o m 441-0333)

ÅTGÄRD:

Byt ut nosställets ändstycke på manövercylinder enligt anvisningarna i angivet underlag

TID FÖR ÅTGÄRD:

Efter 1984-12-01. Inom 200 flygtimmar.

UNDERLAG:

CSIL PJ 84-10 och CSIL ME 84-10

REFERENS:

FAA AD 84-20-02

LFS:

1984:15

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.

Postadress	Gatuadress	Telephone Nr	Direkttelefon	Telegram	Telex
		Nat 011 - 19 20 00	Bo Norén 19 20 62	Civilair	
S-601 79 NORRKÖPING	Vikboplan 11	Int + 46 11 - 19 20 00	S Öhnell 19 20 64	Norrköping	64250