


LUFTVÄRDIGHETS- ANVISNINGAR

LVA 197
41/1965
12 augusti



197 Gäller: Flygplan, typ PIPER PA-25 med serienummer 25-1 t o m 25-731 och PIPER PA-25-235 med serienummer 25-2000 t o m 25-3565.

Tid för åtgärd: Se punkt A, B, C, D och E nedan.

Åtgärd: **BESIKTNING OCH BYTE AV GAFFELBULT**

För att förhindra att fel uppstår på höjdstyrssystemet till följd av att en gaffelbult kan skadas, skall nedanstående åtgärder vidtas:

- A. Flygplan, som vid ikraftträdandet av denna LVA inte har uppnått en flygtid av 250 timmar, skall senast när en flygtid av 260 timmar uppnås, åtgärdas enligt punkt C. nedan. Samma åtgärd skall sedan upprepas med 250 timmars intervaller intill dess att modifiering enligt punkt D. nedan införts.
- B. Flygplan, som vid ikraftträdandet av denna LVA har uppnått en flygtid av mer än 250 timmar, skall inom 10 flygtimmar åtgärdas enligt punkt C. nedan, såvida denna åtgärd inte har utförts inom de närmast föregående 240 flygtimmarna. Samma åtgärd skall sedan upprepas med 250 timmars intervaller intill dess att modifiering enligt punkt D. nedan införts.
- C. Demontera gaffelbult AN-24-14 från centrumhålet på höjdstyrssystemets länkenhet P/N 81352-15 i den nedre änden av styrspaken och besiktiga bulten med avseende på nötskador. Gaffelbult, som nöts genom kontakt med länkenheten, skall bytas mot ny bult AN-24-14.
- D. Byt ut länkenhet P/N 81352-15 och distanshylsa P/N 61402-5 (se Pipers ritning No 64374, revision B) mot länkenhet P/N 64748 och bussning P/N 64749 i enlighet med anvisningarna i Piper Service Letter No 455.
- E. Alla flygplan av ifrågavarande typ som importeras till Sverige efter ikraftträdandet av denna LVA, skall vara modifierade enligt punkt D. ovan.

Datum för
ikraftträdande: 23 augusti 1965

Referens: FAA Airworthiness Directive 65-15-5

Åtgärd enligt denna luftvärdighetsanvisning utgör en nödvändig förutsättning för ovanstående flygmateriels luftvärdighet.

Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med denna anvisning, skall införas i flygplanets resedagbok och journalkort med hänvisning till denna luftvärdighetsanvisnings nummer.