

LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Kontroll/utbyte av konsol för höjdrodertrim

GÄLLER: MITSUBISHI modell MU-2B-10/-15/-20/-25/-26:
S/N 008 t o m 347 (dock ej S/N 313 och 321)
Modell MU-2B-30/-35/-36: S/N 501 t o m 696
(dock ej S/N 652 och 661)

ÅTGÄRD: Byt ut konsol för höjdrodertrim som inte har
P/N 035A-22128-1/-2 enligt anvisningarna i an-
givet underlag

TID FÖR ÅTGÄRD: Efter 1985-01-18. Inom 100 flygtimmar, om ej
redan utfört

UNDERLAG: Mitsubishi SB MU-2 No 176E, daterad Sept 26, 1984

REFERENS: Japansk AD TCD-1001B-2-84

LFS: 1985:2

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.

Postadress	Gatuadress	Telephone Nr	Direkttelefon	Telegram	Telex
		Nat 011 - 19 20 00	Bo Norén 19 20 62	Civilair	
S-601 79 NORRKÖPING	Vikboplan 11	Int + 46 11 - 19 20 00	S Öhnell 19 20 64	Norrköping	64250