

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>TITEL:</u></b>                 | <b>Kontroll/förstärkning av kroppsspant sta 33 vid främre stabilisatorinfästning</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b><u>GÄLLER:</u></b>                | EMB 110 S/N 110001 t o m 110386, 110388 t o m 110397, 110399<br>t o m 110401, 110404 t o m 110408, 110410 t o m 110412,<br>110414, 110415 och 110421.                                                                                                                                                                                                     |
| <b><u>ÅTGÄRD:</u></b>                | Utför periodiska inspektioner samt inför förstärkning vid flygkroppens stabilisatorinfästning i enlighet med anvisningarna i EMB Service Bulletin 110-053-0019.                                                                                                                                                                                           |
| <b><u>TID FÖR<br/>ÅTGÄRD:</u></b>    | Första gången inom 50 flygtimmar räknat från LVD:s utgivningsdatum. Därefter i intervaller som framgår av Service Bulletin 110-053-0019.<br><br>Inför förstärkning inom 1200 flygtimmar räknat från LVD:s utgivningsdatum.<br><br>Flygplan med införd förstärkning enligt ovan skall inspekteras i enlighet med tillverkarens Maintenance Planning Guide. |
| <b><u>UNDERLAG:</u></b>              | Embraer Service Bulletin 110-053-0019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b><u>REFERENS:</u></b>              | CTA DDA 83-03-03R6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b><u>UTGIVNINGS-<br/>DATUM:</u></b> | 1991-10-03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

**LFS: 1991:23**

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.