

LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Sprickundersökning av stjärtrotorblad

GÄLLER: Agusta A109, utrustade med stjärtrotorblad P/N 019-0131-02, -5, -7, -9 och -11, som har S/N t.o.m 381.
(Stjärtrotorblad märkta "X" på tillverkningsskylten berörs ej.)

ÅTGÄRD: Utför sprickundersökning av berörda stjärtrotorblad enligt anvisningarna i angivet underlag

TID FÖR ÅTGÄRD: Efter 1981-03-15. Inom 25 flygtimmar.

UNDERLAG: Agusta Bollettino Tecnico No 109-28, daterad December 9, 1980

REFERENS: RAI 81-15/A109-22

LFS: 1985:6

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.

Postadress	Gatuadress	Telephone Nr	Direkttelefon	Telegram	Telex
		Nat 011 - 19 20 00	Bo Norén 19 20 62	Civilair	
S-601 79 NORRKÖPING	Vikboplan 11	Int + 46 11 19 20 00	S Öhnell 19 20 64	Norrköping	64250