

LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Modifiering av "ILS/RADIO Trigger Switch"

GÄLLER: Agusta A109, utrustade med handtag till cyklisk kontroll, tillverkad av Bendix

ÅTGÄRD: Utför berörd ändring enligt anvisningarna i angivet underlag

TID FÖR ÅTGÄRD: Efter 1980-11-21. Inom 25 flygtimmar.

UNDERLAG: Agusta Bollettino Tecnico No 109-26, daterad Nov 21, 1980

REFERENS: RAI 80-270/A109-21

LFS: 1985:6

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.