

LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Kontroll/reparation av struktur i stjärtbom

GÄLLER: Agusta A109 med stjärtbom P/N 109-0370-01 (alla strecknummer)

ÅTGÄRD: Utför Part I, II och III enligt anvisningarna i angivet underlag

TID FÖR ÅTGÄRD: Efter 1980-09-10: Part I varje daglig tillsyn
Part II var 25:te flygtimme
Part III vid behov efter kontroll enligt I eller II

UNDERLAG: Agusta Bollettino Tecnico No 109-23 Rev 1

REFERENS: RAI 81-142

LFS: 1985:6

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.

Postadress	Gatuadress	Telephone Nr	Direkttelefon	Telegram	Telex
		Nat 011 - 19 20 00	Bo Norén 19 20 62	Civilair	
S-601 79 NORRKÖPING	Vikoplan 11	Int + 46 11 19 20 00	S Öhnell 19 20 64	Norrköping	64250