

LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Utbyte av inre och yttre stöd i motorinfästning

GÄLLER: Agusta A109 med ytterstöd P/N 109-0605-02-23, -24 och 109-0605-03-23 och -24 och innerstöd P/N 109-0605-04-23 och -24 och P/N 109-0605-05-23 och -24

ÅTGÄRD: Byt ut berörda motorinfästningsstöd enligt anvisningarna i angivet underlag

TID FÖR ÅTGÄRD: fter 1981-10-02. Senast 1982-09-30.

UNDERLAG: Agusta Bollettino Tecnico No 109-32, daterad August 28, 1981

REFERENS: RAI 81-183/A109-26

LFS: 1985:6

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.

Postadress	Gatuadress	Telephone Nr	Direkttelefon	Telegram	Telex
		Nat 011 - 19 20 00	Bo Norén 19 20 62	Civilair	
S-601 79 NORRKÖPING	Vikboplan 11	Int + 46 11 19 20 00	S Öhnell 19 20 64	Norrköping	64250