

## LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

### Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

**TITEL:** Byte av sfärisk pinne i stjärtrotoromställning

**GÄLLER:** Agusta A109A och A109AII. Dock ej stjärtrotoromställning P/N 109-0040-51-103 och P/N 109-0040-51-105, märkta med bokstaven "X" efter serienumret på namnskylten.

**ÅTGÄRD:** Byt ut berörda "pinnar" enligt anvisningarna i angivet underlag

**TID FÖR ÅTGÄRD:** Efter 1984-02-29. Inom 25 flygtimmar.

**UNDERLAG:** Agusta Bollettino Tecnico No 109-46

**REFERENS:** RAI 84-8

**LFS:** 1985:6

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.

| Postadress          | Gatuadress   | Telephone Nr         | Direkttelefon     | Telegram   | Telex |
|---------------------|--------------|----------------------|-------------------|------------|-------|
|                     |              | Nat 011 - 19 20 00   | Bo Norén 19 20 62 | Civilair   |       |
| S-601 79 NORRKÖPING | Vikboplan 11 | Int + 46 11 19 20 00 | S Öhnell 19 20 64 | Norrköping | 64250 |