

LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Kontroll/justering av landställsmekanism

GÄLLER: Socata TB20, S/N t o m 460

ÅTGÄRD: Utför kontroll och erforderlig justering av landställsmekanismen enligt anvisningarna i angivet underlag

TID FÖR ÅTGÄRD: Efter 1985-01-23: Inom 50 flygtimmar.

UNDERLAG: Socata TB SB Nr 23

REFERENS: Consigne de Navigabilité 85-4(A)

LFS: 1985:6

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets föfattningssamlingar LFS.

Postadress	Gatuadress	Telephone Nr	Direkttelefon	Telegram	Telex
		Nat 011 - 19 20 00	Bo Norén 19 20 62	Civilair	
S-601 79 NORRKÖPING	Vikboplan 11	Int + 46 11 19 20 00	S Öhnell 19 20 64	Norrköping	64250