

LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Kontroll/förstärkning av höjd-/skevroderstyrning

GÄLLER: Pitts S-2A S/N 2001 t o m 2105

ÅTGÄRD: Utför sprickundersökning och vid behov förstärkning av höjd-/skevroderstyrning enligt anvisningarna i angivet underlag

TID FÖR ÅTGÄRD: Efter 1985-02-25: Inom 25 flygtimmar.

UNDERLAG: Pitts Service Letter No 5, Rev A

REFERENS: FAA AD 85-01-04

LFS: 1985:6

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.

Postadress	Gatuadress	Telephone Nr	Direkttelefon	Telegram	Telex
		Nat 011 - 19 20 00	Bo Norén 19 20 62	Civilair	
S-601 79 NORRKÖPING	Vikboplan 11	Int + 46 11 19 20 00	S Öhnell 19 20 64	Norrköping	64250