

LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Kontroll av AN/NAS-bult mellan hydraulservo och tryckplatta

GÄLLER: Bell, 47G-2A, 47G-2A-1, 47G-3, 47G-3B, 47G-3B-1, 47G-3B-2, 47G-3B-2A, 47G-4, 47G-4A, 47G-5, 47G-5A, 47J, 47J-2, 47J-2A och 47K

Agusta Bell, AB47G-2A, AB47G-2A-1, AB47G-3, AB47G-3B, AB47G-3B-1, AB47G-4, AB47G-4A, AB47J, AB47J-2, AB47J-2A, AB47J-3 och AB47J-3B-1

Westland, WB47G-3B-1

ÅTGÄRD: Kontrollera och byt ut lösa bultar samt montera nya enligt anvisningarna i angivet underlag

TID FÖR ÅTGÄRD: Inom 100 flygtimmar, räknat från utgivningsdatum av detta LVD

UNDERLAG: Bell Alert SB No 47-83-8, Agusta BT 47-134

REFERENS: RAI 85-58 och FAA AD 85-02-06

UTGIVNINGS-DATUM: 1985-06-20

LFS 1985:16

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.

Postadress	Gatuadress	Telephone Nr	Direkttelefon	Telegram	Telex
		Nat 011 - 19 20 00	Bo Norén 19 20 62	Civilair	
S-601 79 NORRKÖPING	Vikboplan 11	Int + 46 11 - 19 20 00	S Öhnell 19 20 64	Norrköping	64250