

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Modifiering/förstärkning av förarsäten

GÄLLER: Beech modell F33A, F33C, V35B, A36, A36TC, B36TC, 95-B55, 95-B55A, E55, E55A, 58, 58A, 58P, 58PA, 58TC och 58TCA och med S/N enligt SB Nr 2010.

ÅTGÄRD: Utför modifiering/alternativt förstärkning av förarsäten enligt anvisningarna i angivet underlag.

TID FÖR
ÅTGÄRD: Inom 100 flygtimmar räknat från LVD-utgivningsdatum

UNDERLAG: Beech SB 2010 (Modifiering)
Beech SB 2233 (Förstärkning)

REFERENS: FAA AD 88-21-02

UTGIVNINGS-
DATUM: 1988-12-08

LFS: 1988:30

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarende flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.