

LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Upptagning av dränerhål i vingspetsar

GÄLLER: Socata TB20 t o m S/N 433 och S/N 444

ÅTGÄRD: Borra dränerhål i främre boxen i vingen enligt
anvisningarna i angivet underlag

TID FÖR Efter 1985-02-20. Inom 50 flygtimmar.
ÅTGÄRD:

UNDERLAG: Socata TB Service Bulletin Nr 26

REFERENS: Consigne de Navigabilité 85-15

LFS 1985:9

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.