

LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Modifiering av bränslefilterdränering

GÄLLER: Aerospatiale modell AS350B och AS350D, S/N 1805 och lägre. (Helikoptrar S/N 1806, 1807, 1808, 1813, 1814, 1815, 1816, 1817, 1819, 1820, 1821, 1823, 1824, 1825 och 1826, som redan delvis modifierats, se anmärkning.)

ÅTGÄRD: Utför angiven modifiering i enlighet med angivet underlag

TID FÖR
ÅTGÄRD: Inom 30 dagar, räknat från utgivningsdatum av detta LVD

UNDERLAG: Aerospatiale SB AS350 No 28-06

REFERENS: Consigne de Navigabilité 85-66-39(B)

ANMÄRKNING: Helikopter S/N 1556, 1586, 1587, 1798, 1799, 1806, 1807, 1808, 1813, 1814, 1815, 1816, 1817, 1819, 1820, 1821, 1823, 1824, 1825 och 1826 har modifierats före leverans enligt mod AMS350A07.1624 och har en nitad förstärkningsplatta med genomföring. Enligt revision 1 av Mod AMS350A07.1624 (som överensstämmer med SB 28.06), skall denna genomföring tas bort.

UTGIVNINGS-
DATUM: 1985-06-20

LFS 1985:16

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anmärkning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.

Postadress	Gatuadress	Telephone Nr	Direkttelefon	Telegram	Telex
		Nat 011 - 19 20 00	Bo Norén 19 20 62	Civilair	
S-601 79 NORRKÖPING	Vikboplan 11	Int + 46 11 - 19 20 00	S Öhnell 19 20 64	Norrköping	64250