

LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Modifiering av pitotrör

GÄLLER: Mitsubishi modell MU-2B, -10, -15, -20, -25, -26, -26A, -30, -35, -36, -36A, -40 och -60, S/N 1 t o m 753 med eller utan SA-suffix

ÅTGÄRD: Förbättrad avisning för pitotrör skall införas enligt anvisningarna i angivet underlag

TID FÖR
ÅTGÄRD: Senast 31 maj 1986

UNDERLAG: MAI Service Recommendation SR 020/34-005 Rev A
MHI Service Recommendation No 53

REFERENS: FAA AD 85-04-03 **TCD-2450-85** OBS. Vid ev. dispens utöver den till 86-10-31 givna se
FAAAD 86-20-01

UTGIVNINGS-
DATUM: 1985-07-15

LFS 1985:20

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anmärkning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.