

LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Utbyte av avgasventiler

GÄLLER: Continental modell IO-470-C, S/N 242071 t o m 242076;
O-470K S/N 49390 t o m 49394; O-470-L S/N 69640 t o m
69643; O-470-M S/N 54141 och 54142; O-470-R S/N 238170,
238171, 238176 t o m 238179, 238199 t o m 238211, 238213,
238215 t o m 238218, 238223, 238224, 466653 och 466654;
O-470-S S/N 226443, 226444, 226446 t o m 226457; och alla
cylindereenheter på motorer IO-470-C, O-470-G, -K, -L, -M,
-R och -S efter mars 1985

ÅTGÄRD: Inspektera och byt ut avgasventiler P/N 626540 mot P/N
637781 på cylindereenheter P/N 646680A4 och 646680A5 enligt
anvisningarna i angivet underlag

TID FÖR
ÅTGÄRD: Inom 10 flygtimmar, räknat från LVD utgivningsdatum

UNDERLAG: TCM SB M85-3

REFERENS: FAA AD 85-08-02

UTGIVNINGS-
DATUM: 1985-07-15

LFS 1985:20

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.