

LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Utbyte av stjärtrotorok

GÄLLER: Bell modell 47, som är utrustade med stjärtrotorok, tillverkade av Texas Helicopter Corporation med P/N 74-641-057-9

ÅTGÄRD: Byt ut berörda stjärtrotorok med P/N 74-641-057-9 mot nya ok

TID FÖR
ÅTGÄRD: Inom 10 flygtimmar, räknat från LVD utgivningsdatum

REFERENS: FAA AD 85-15-04

UTGIVNINGS-
DATUM: 1985-08-20

LFS 1985:21

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.

Postadress	Gatuadress	Telephone Nr	Direkttelefon	Telegram	Telex
		Nat 011 - 19 20 00	Bo Norén 19 20 62	Civilair	
S-601 79 NORRKÖPING	Vikboplan 11	Int + 46 11 19 20 00	S Öhnell 19 20 64	Norrköping	64250