


KGL LUFTFARTSSTYRELSEN
STOCKHOLM 12, SVERIGE
TFN: Stockholm 52 07 20
TELEGRAMADRESS:
Luftfartsnätet - ESSSYA
Komm. - CIVILAIR STOCKHOLM

UNDERRÄTTELSE FRÅN LUFTFARTSSTYRELSEN

LUFTVÄRDIGHETS- ANVISNINGAR

LVA 111
25 feb 1963



ÄNDRING AV RODERUTSLAG

111

Gäller:
Tid för åtgärd:

Referens:
Åtgärd:

Flygplan **Auster J.5G och J.5H.**

Snarast, dock senast nästkommande 100 timmars tillsyn efter denna luftvärdighetsanvisnings utgivningsdatum.

Manual of Instruction for the Auster J.5G & H Aircraft (AUS/PUB/25).

Med anledning av ändring i "Amendment List No. 3" till ovannämnd instruktion skall roderutslagen för Auster J.5G och J.5H ändras till nedan angivna värden.

A. Skevroder

UPP: $4.75'' \pm .50''$, NER: $4.75'' \pm .50''$.
(120,7 mm $\pm$ 12,7 mm) (120,7 mm $\pm$ 12,7 mm)

B. Höjdroder

UPP: $8.50'' \pm .25''$, NER: $8.00'' \pm .25''$.
(215,9 mm $\pm$ 6,4 mm) (203,2 mm $\pm$ 6,4 mm)

C. Trimroder

UPP: $2.75'' \pm .25''$, NER: $3.30'' \pm .25''$.
(69,9 mm $\pm$ 6,4 mm) (83,8 mm $\pm$ 6,4 mm)

Åtgärd enligt denna luftvärdighetsanvisning utgör en nödvändig förutsättning för ovanstående flygmateriels luftvärdighet.

Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med denna anvisning, skall införas i flygplanets resedagbok och journalkort med hänvisning till denna luftvärdighetsanvisnings nummer.