

LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Kontroll av bränsle- och oljefilter

GÄLLER: Aerospatiale modell AS350, alla versioner

ÅTGÄRD: Kontrollera att bränslefilter LE80ZEC och GAUTHIER,

- P/N 432B12.3C för bränsle,
- P/N 434B12.11 för olja,

är monterade på rätt plats (kan av misstag skiftas) enligt anvisningarna i Telex Service No 01.14A

Vid montering av nytt filter skall märkning med ordet "Bränsle" respektive "Olja" klart framgå, så att inte förväxling kan göras av misstag.

TID FÖR
ÅTGÄRD: Före nästa flygning, räknat från LVD utgivningsdatum, om ej redan utfört enligt Telex Service No 01.14A, daterat June 14, 1985

UNDERLAG: Telex Service No 01.14A

REFERENS: Consigne de Navigabilité 85-135-42 *Skrivelse till ägare 8/23/85-12*

UTGIVNINGS-
DATUM: 1985-08-30

LFS 1985:23

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.

Postadress	Gatuadress	Telephone Nr	Direkttelefon	Telegram	Telex
		Nat 011 - 19 20 00	Bo Norén 19 20 62	Civilair	
S-601 79 NORRKÖPING	Vikboplan 11	Int + 46 11 - 19 20 00	S Öhnell 19 20 64	Norrköping	64250