

LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Kontroll av nötskydd för fixeringsstag

GÄLLER: Dornier modell 228-100 och -200, med uppräknade S/N
fr o m 7001 t o m 8050 enligt SB 228-025

ÅTGÄRD: Kontrollera om nötskydd är monterat och utför åtgärd
enligt angiven SB om nötskydd saknas

TID FÖR
ÅTGÄRD: Inom 100 flygtimmar, räknat från LVD utgivningsdatum

UNDERLAG: Dornier SB 228-025

UTGIVNINGS-
DATUM: 1985-08-30

REFERENS: LBA LTA 85-158

LFS 1985:23

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvardighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.

Postadress	Gatuadress	Telephone Nr	Direkttelefon	Telegram	Telex
S-601 79 NORRKÖPING	Vikboplan 11	Nat 011 - 19 20 00	Bo Norén 19 20 62	Civilair	64250
		Int + 46 11 - 19 20 00	S Öhnell 19 20 64	Norrköping	