

LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Kontroll/förstärkning av bakre vingbalk

GÄLLER: Cessna modell: U206F/TU206F, S/N U20601071 t o m U20603521
U206G/TU206G, S/N U20603522 t o m U20604649
207/T207, S/N 20700001 t o m 20700315
207A/T207A, S/N 20700316 t o m 20700767

ÅTGÄRD: Kontrollera och utför vid behov modifiering av bakre vingbalk enligt anvisningarna i angivet underlag

TID FÖR
ÅTGÄRD: Inom 100 flygtimmar, räknat från LVD utgivningsdatum

UNDERLAG: Cessna SE B 85-9

REFERENS: FAA AD 85-17-09

UTGIVNINGS-
DATUM: 1985-09-30

LFS 1985:26

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.

Postadress	Gatuadress	Telephone Nr	Direkttelefon	Telegram	Telex
		Nat 011 - 19 20 00	Bo Norén 19 20 62	Civilair	
S-601 79 NORRKÖPING	Vikboplan 11	Int + 46 11 - 19 20 00	S Öhnell 19 20 64	Norrköping	64250