

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Modifiering av bagagedörrsmekanism/revision av AFM

GÄLLER: Mooney modell M20J S/N 24-0084, 24-0378 t o m 24-1645 och 24-3000
t o m 24-3056 och M20K S/N 25-0001 t o m 25-1160

ÅTGÄRD: Utför modifiering av bagagedörrsmekanism och montera varningsskylt
samt inför revision i AFM enligt anvisningarna i angivet underlag

TID FÖR
ÅTGÄRD: Inom 25 flygtimmar räknat från LVD utgivningsdatum

UNDERLAG: Mooney SB M20-239

REFERENS: FAA AD 88-25-11

UTGIVNINGS-
DATUM: 1989-01-26

LFS: 1989:2

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.