

LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Utbyte av turbinskiva i Steg 1

GÄLLER: GENERAL ELECTRIC modell ^C CJ610-8A, -9 och CF-700-2D, -2D-2

ÅTGÄRD: Byt ut berörda turbinskivor enligt anvisningarna i angivet underlag

TID FÖR ÅTGÄRD: Senast vid en total tid av 5000 cykler

UNDERLAG: General Electric Alert SB (CJ610) A72-142 och (CF700) A72-145, daterade August 30, 1983

REFERENS: FAA AD 85-18-03

UTGIVNINGS-DATUM: 1985-10-21

LFS 1985:27

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anmärkning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.

Postadress	Gatuadress	Telephone Nr	Direkttelefon	Telegram	Telex
S-601 79 NORRKÖPING	Vikboplan 11	Nat 011 - 19 20 00	Bo Norén 19 20 62	Civilair	64250
		Int + 46 11 - 19 20 00	S Öhnell 19 20 64	Norrköping	