

LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Kontroll av batteribehållare

<u>GÄLLER:</u>	<u>Learjet modell</u>	<u>Serienummer</u>
	24D, 24D-A, 24E, 24F, 24F-A	24-218, 24-230 t o m 24-357
	25, 25B, 25C, 25D, 25F	25-059, 25-061, 25-066 t o m 25-373
	28	28-001 t o m 28-005
	29	29-001 t o m 29-004
	35, 35A	35-001 t o m 35-570, 35-589 t o m 35-600
	36, 36A	36-001 t o m 36-053, 36-055

ÅTGÄRD: Inspektera batteribehållaren och kontrollera att inget bränsle har samlats i denna. Om bränsle påträffas, skall kontroll av "jiffy"-dräneringarna framför batteriutrymmet kontrolleras och vid behov bytas. Dessutom skall batteribehållaren och batteriets ventilationssystem torkas rent från eventuellt bränslespill.

TID FÖR
ÅTGÄRD: Inom 25 flygtimmar räknat från LVD utgivningsdatum och därefter i intervaller av 200 flygtimmar

REFERENS: FAA AD 85-22-04

UTGIVNINGS-
DATUM: 1985-11-25

LFS 1985:32

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvardighet. Referens BCL M 1.11. Anmärkning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i Luftfartsverkets författningssamlingar LFS.

Postadress	Gatuadress	Telephone Nr	Direkttelefon	Telegram	Telex
		Nat 011 - 19 20 00	Bo Norén 19 20 62	Civilair	
S-601 79 NORRKÖPING	Vikboplan 11	Int + 46 11 - 19 20 00	S Öhnell 19 20 64	Norrköping	64250