

LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Kontroll av bromsrör

GÄLLER: Partenavia modell P68, P68B, P68C, P68C-TC, P68-OBS,
P68TC-OBS t o m S/N 340

ÅTGÄRD: Kontrollera att skevroderlinor ej har skadat broms-
rören enligt anvisningarna i angivet underlag

TID FÖR
ÅTGÄRD: Inom 100 flygtimmar, räknat från LVD utgivningsdatum.

UNDERLAG: Partenavia SB No 68

REFERENS: RAI 86-22

UTGIVNINGS-
DATUM: 1986-06-10

LFS: 1986:25

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anmärkning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.