

LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Kontroll av nödfloottörinstallation

GÄLLER: Aérospatiale AS350, som har nödfloottörer installerade och landställt med bakre steg L och H, P/N 350A41-0172-00, -01, -06 och -07, dock ej helikoptrar, som modifierats enligt AMS350A07-1755

ÅTGÄRD: Kontrollera nödfloottörinstallationen och bakre steg på landstället enligt anvisningarna i angivet underlag

TID FÖR
ÅTGÄRD: Inom 10 flygtimmar, räknat från LVD utgivningsdatum

UNDERLAG: Aérospatiale AS350 Télex Service 32-06A

REFERENS: Consigne de Navigabilité 86-30-43(B)

UTGIVNINGS-
DATUM: 1986-06-10

LFS: 1986:25

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.