

LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Modifiering av roderlås

GÄLLER: Fairchild model SA226 och SA227, S/N T201 t o m T275, T277 t o m T291; SA226-T(B), S/N T(B)276, T(B)292 t o m T(B)417; SA226-AT, S/N AT001 t o m AT074; SA226-TC, S/N TC 201 t o m TC419; SA227-TT, S/N TT421 t o m TT555; SA227AT, S/N AT423 t o m AT631B; SA227-AC, S/N AC406, AC415, AC416 och AC 420 t o m AC632

ÅTGÄRD: Utför modifiering av berörda roderlås enligt anvisningar i angivet underlag

TID FÖR
ÅTGÄRD: Inom 200 flygtimmar eller 30 dagar, vilket som först uppnås, räknat från LVD-utgivningsdatum

UNDERLAG: Fairchild SB 226-27-041 och SB 227-27-016

REFERENS: FAA AD 86-10-18

UTGIVNINGS-
DATUM: 1986-06-03

LFS: 1986:25

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvardighet. Referens BCL M 1 11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.