

LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

<u>TITEL:</u>	<u>Kontroll av stag för MGB och Starflex rotornav</u>
<u>GÄLLER:</u>	Aérospatiale modell AS350 och AS355
<u>ÅTGÄRD:</u>	Kontrollera stagen för MGB med avseende på sprickor och eventuell buckling samt utför kontroll av berörda detaljer i Starflex rotornav enligt anvisningarna i angivet underlag
<u>TID FÖR ÅTGÄRD:</u>	Kontroll av fäststag MGB, inom 10 flygtimmar räknat från mottagandet av telex, daterat 1986-08-07, och efter hård landing samt om onormala vibrationer har observerats under landing Kontroll av Starflex rotornav, dagligen efter sista flygning, räknat från mottagandet av telex, daterat 1986-08-07
<u>UNDERLAG:</u>	Master Service Recommendations MSR 5-99, paragraf 62-20 och Maintenance Manual WC 62.20.00.601
<u>REFERENS:</u>	Telex AD, daterat 1986-08-07, utsänt till berörda ägare, daterat 1986-08-07 <i>CDN 86-125-48</i>
<u>UTGIVNINGS- DATUM:</u>	1986-09-08

LFS: 1986:35

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.

Postadress	Gatuadress	Telephone Nr	Direkttelefon	Telegram	Telex
		Nat 011 - 19 20 00	Bo Norén 19 20 62	Civilair	
S-601 79 NORRKÖPING	Vikboplan 11	Int + 46 11 - 19 20 00	S Öhnell 19 20 64	Norrköping	64250